

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Pinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0179-43	FECHA:	27/10/2024



Foto 1: Sustrición inodoro




Foto 2: sustitucion de piso de cemento liquido



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 5: Sustrición interruptores simples



Foto 6: Sustrición de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Pinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0179-43	FECHA:	27/10/2024




Foto 7: Sustrucción interruptores dobles



Foto 8: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 9: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 10: Sustrucción de tablero de flipones



Foto 11: reparación de cableado eléctrico



Foto 12: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Pinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0179-43	FECHA:	27/10/2024



Foto 13: Limpieza de fosa séptica



Foto 14: Sustitución de caja de registro



Foto 15: Sustitución de pila de cemento de un lavadero



Foto 16: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 17: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

