

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Ruinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0298-46	FECHA:	4/03/2024



Foto1: Reparación de Ventanales de vidrio y divisiones de un módulo de 3 aulas, 2 bodegas, dirección



Foto 2: Pintura de muros exteriores e interiores de 7 aulas, dirección, cocinas, 2 bodegas y 2 modulos de baño.



Foto 3: sustitución de puertas, lavamanos, tasas, pintura y techo de baños



Foto 4: sistema eléctrico, sustitución de plafoneras, tomacorrientes, focos ahorradores, y cable eléctrico.




Foto 5: sustitución de portón de metal y reparación de malla galvanizada, con alambre de pua.



Foto 6: sustitución de puertas de metal con chapa, de aulas y servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, se utiliza el número de hojas.

J. D'Almeida
Firma y sello del Presidente de la OPA E.D.


[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Ruinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0298-46	FECHA:	4/03/2024



Foto1: Reparación de Ventanales de vidrio y divisiones de un módulo de 3 aulas, 2 bodegas, direccion




Foto 2: Pintura de muros exteriores e interiores de 7 aulas, direccion, cocinas, 2 bodegas y 2 modulos de baño.



Foto 3: sustitucion de puertas, lavamanos, tasas, pintura y techo de baños



Foto 4: sistema electrico, sustitución de plafoneras, tomacorrientes, focos ahorradores, y cable electrico.



Foto 5: sustitucion de porton de metal y reparacion de malla galvanizada, con alambre de pua.



Foto 6: sustitución de puertas de metal con chapa, de aulas y servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la CRE
-OPF-
-INED-
CENTRO LAS RUINAS

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
INED
DIRECCIÓN
COMUNIDAD VEGETATIVA
CASERIO LAS RUINAS
PETEN