

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Ruinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0298-46	FECHA:	3/05/2024



Foto 1: Reparación de Ventanales de vidrio y divisiones de un módulo de 3 aulas, 2 bodegas, dirección



Foto 2: Pintura de muros exteriores e interiores de 7 aulas, dirección, cocinas, 2 bodegas y 2 módulos de baño.




Foto 3: sustitución de puertas, lavamanos, tasas, pintura y techo de baños




Foto 4: sistema eléctrico, sustitución de plafoneras, tomacorrientes, focos ahorradores, y cable eléctrico.




Foto 5: sustitución de portón de metal y reparación de malla galvanizada, con alambre de pua.



Foto 6: sustitución de puertas de metal con chapa, de aulas y servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yeslin Dany
Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia del Caserío Las Ruinas, Petén

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo y Deportivo Caserío Las Ruinas, Petén