

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Paraiso Km 107.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0407-43	FECHA:	16/10/24



Foto 1: Mantenimiento a estructura



Foto 2: Sustitución de puertas



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana




Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

