

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Paraíso Km 107.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0407-43	FECHA:	22/10/2024




Foto1: Mantenimiento a estructura




Foto 2: Sustitución de puertas



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QRF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

