

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0455-43	FECHA:	24/09/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA. Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc, sustitución de capotes de lamina para lamina troquelada, sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA. Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc, sustitución de capotes de lamina para lamina troquelada, sustitución de elementos de fijación.



Foto 3: VENTANAS. sustitución de estructura de metal de ventana

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--