

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Amelia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1000-43	FECHA:	24/09/2024




Foto1: Sustitución de balcones de metal



Foto 2: Sustitución de puertas



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no utilizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia de la OPF CASERIO SANTA AMELIA, LA LIBERTAD, PETÉN</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo PÚBLICO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA CASERIO SANTA AMELIA, LA LIBERTAD, PETÉN</p>
--	--