

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Amelia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1000-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustitución de balcones de metal



Foto 2: Sustitución de puertas



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---