

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nuevo San Jose
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1008-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Mantenimiento a portones de metal



Foto 5: Sustitución inodoro




Foto 6: Sustitución lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francely

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nuevo San Jose
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1008-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 7: Sustitución de puertas



Foto 8: Sustitución de focos ahorradores



Foto 9: Sustitución de plafoneras



Foto 10: Sustitución interruptores dobles




Foto 11: Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 12: Sustitución de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francely

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	Caserio Nuevo San Jose
CÓDIGO DEL	17-05-1008-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 13: Reparación de cableado eléctrico



Foto 14: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 15: Sustitución de depósito de agua 1100 lt




Foto 16: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales; Y actualizar el número de hojas.

Francely Osorio
Firma y sello del Presidente de la OPEF y FAMILIA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

