

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Manantial
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1010-43	FECHA:	25 de Septiembre de 2024



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 3: Mantenimiento a estructurado soporte de metal.



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustrucción de chapas.



Foto 6: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Foto7: Sustitución de portón de metal.



Foto 8: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 9: Reparación de piso de cemento líquido.



Foto 10: Reparación de banquetas de concreto.



Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 12: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 13: Sustrucción de chimenea de concreto.

Foto 14:

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y contabilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

