

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Bomba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1013-43	FECHA:	9/11/2024



Foto 1: sustitucion de chapa



Foto 2: sustitucion de estructura de metal de ventanas



Foto 3: sustitucion de estructura de metal de ventana



Foto 4: sustitucion a puertas servicio sanitarios




Foto 5: sustitucion de interruptores dobles



Foto 6: sustitucion de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deidonia Roque Mijangos
Firma y sello del Presidente de la O.P.P. de la O.E.R.M. de Libertad, Petén

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

