

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. J. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Caoba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1014-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Fabricación e instalación de balcones de hierro



Foto 2: Mantenimiento a estructura.



Foto 3: Mantenimiento a barandas



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico



Foto 5: Fabricación e instalación de porton de metal de ingreso



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. J. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Caoba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1014-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustrucción de lámpara tipo LED



Foto 2: Sustrucción interruptores simples




Foto 3: Mantenimiento a barandas (pintura de balcones)



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

