

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1014-43	FECHA:	4 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Fabricación e instalación de balcones de hierro



Foto 2: Mantenimiento o estructura



Foto 3: Mantenimiento a barandas



Foto 4: Pintura de paredes



Foto 5: Fbricación o instalación de portón de metal de ingreso



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de foto.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. J. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Caoba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1014-43	FECHA:	4 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de lámpara tipo LED



Foto 2: Sutiución interruptores simples



Foto 3: Mantenimiento a barandas (pintura de balcones)



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidenté de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo P...

