



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. J. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Caoba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1014-43	FECHA:	15/11/2024




Foto1: Fabricación e instalación de balcones de hierro



Foto 2: Mantenimiento a estructura.




Foto 3: Mantenimiento a barandas



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico



Foto 5: Fabricación e instalación de porton de metal de ingreso



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. J. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Caoba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1014-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitución de lámpara tipo LED



Foto 2: Sustitución interruptores simples




Foto 3: Mantenimiento a barandas (pintura de balcones)



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

