



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Patén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1029-43	FECHA:	4/03/2024



Aulas a intervenir, Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26, sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada.




Aulas a intervenir, pintura en muros exteriores.




Pintura en muros exteriores.



Sustitución de elementos de fijación.



Sustitución de porton.



Sustitucion de plancha de metal de 3 hornillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Liliana del Carmen Sosa  
Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

