



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
C O L O M B I A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1062-43	FECHA:	13/11/2024



MANTENIMIENTO DE BARANDA DE METAL



SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA lijado, cepillado y aplicación de pintura



SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS A DEPOSITO DE AGUA



SUSTITUCIÓN DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las siguientes hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1062-43	FECHA:	13/11/2024




SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



SUSTITUCIÓN DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO MAS ACCESORIOS



SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1062-43	FECHA:	13/11/2024



SUSTITUCIÓN DEL PORTÓN DE METAL



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR VENTANA DE METAL MAS VIDRIO



INSTALACION DE UNIDADES DE FUERZA



INSTALACIÓN DE INODOROS



FABRICACION E INSTALACIÓN DE BalcÓN DE HIERRO EN VENTANA



INSTALACIÓN DE UNIDADES DE LUZ. Incluye interruptor y cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar una o más de ellas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Control Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1062-43	FECHA:	13/11/2024

 <b>FABRICACIÓN E INTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL EN MODULOS</b>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

