



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1062-43	FECHA:	19/11/2024




MANTENIMIENTO DE BARANDA DE METAL



SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA lijado, cepillado y aplicación de pintura



SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS A DEPOSITO DE AGUA



SUSTITUCIÓN DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Calidad:

Firma y Sello Director Centro Educativo Público:



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1062-43	FECHA:	19/11/2024



SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



SUSTITUCIÓN DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO MAS ACCESORIOS



SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1062-43	FECHA:	19/11/2024



SUSTITUCIÓN DEL PORTÓN DE METAL



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR VENTANA DE METAL MAS VIDRIO



INSTALACION DE UNIDADES DE FUERZA



INSTALACIÓN DE INODOROS



FABRICACION E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE HIERRO EN VENTANA



INSTALACIÓN DE UNIDADES DE LUZ. Incluye interruptor y cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**






PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1062-43	FECHA:	19/11/2024



FABRICACIÓN E INTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL EN MODULOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Comité de Gestión de Calidad</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--