



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POZA DEL MACHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1063-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMPARA 2X40



Foto 6: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE CASERIO POZA DEL MACHO LA LIBERTAD, PETEN

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES DEL DISTRITO DE CASERIO POZA DEL MACHO LA LIBERTAD, PETEN

PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POZA DEL MACHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1063-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
