



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO IXTOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1068-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 4: PINTURA EN MUROS DE EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA




Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECCIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Hernandez Ruiz

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director-Centro Educativo

