

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Diego Guatelinda |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-1962-42 | FECHA: | 24/06/2024 |



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas y direccion



Foto 2:Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3:Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de elementos de fijación



Foto 5:Sustitución de puerta de metal



Foto 6:Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Diego Guatelinda |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-1962-42 | FECHA: | 24/06/2024 |



Foto13:Sustitución inodoro



Foto 14:Repello en muros y paderes de direccion



Foto 15: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 16:Sustitución de piso cerámico




Foto 17:





Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Diego Guatelinda |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-1962-42 | FECHA: | 24/06/2024 |



Foto 7: Sustrución de ventanas de madera por metal mas vidrioSustrución de chapa



Foto 8:Sustrución de plafoneras



Foto 9: Sustrución de focos ahorradores



Foto 10: Sustrución de interruptor simple



Foto 11: Sustruciónde tomacorrientes dobles



Foto 12:Reparación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativa Pública</p> |
|---|---|