

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM *PROFESOR ABILIO QUIÑONEZ CORADO*	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1974-43	FECHA:	23/09/2024




Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 3: Sustitución inodoro



Foto 4: Limpieza de fosa séptica



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores




Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y activar el campo de comentarios.

*Ofilia Godínez*  
Firma y sello del Presidente de la ASIP

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PROFESOR ABILIO QUIÑONEZ CORADO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1974-43	FECHA:	23/09/2024




Foto 7: Sustrucción interruptores dobles




Foto 8: Sustrucción de tomacorrientes dobles




Foto 9: Sustrucción de flipones




Foto 10: Sustrucción de tablero de flipones



Foto 11: Reparación de cableado eléctrico



Foto 12: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Otilia Godínez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

