

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Guatelinda San Diego
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2002-43	FECHA:	24/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Instalación de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Guatelinda San Diego
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2002-43	FECHA:	24/09/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la CPP</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---