

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Guatelinda San Diego
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2002-43	FECHA:	05/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Instalación de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Guatelinda San Diego
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2002-43	FECHA:	05/11/2024




Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8:




Foto 9 :




Foto 10 :




Foto 11 :




Foto 12 :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hoja.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

