

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2038-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Reparación de piso de cemento líquido



Foto 4: Sustitución inodoro



Foto 5: Sustitución de lavamanos



Foto 6: Sustitución de lámparas de 2 x 40

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joselino Najarro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2038-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 7: Sustrucción de ducto eléctrico mas accesorios



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Lina Najarro
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

