

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2038-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Reparación de piso de cemento liquido




Foto 4: Sustitucion de inodoro



Foto 5: Sustitucion de lavamanos



Foto 6: sustitucion de lampara de 2x40

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joselina Najjarro
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2038-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 7: Sustrucion de ducto electrico mas accesorios



Foto 8: pintura en muros exteriores e interiores

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Jose Lino Najarro</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	 <p>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO BUENA VISTA PETEN</p>
---	---	--	---