



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Lagunitas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Lagunitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2042-43	FECHA:	15 de marzo del 2024.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Pública
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------




**CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR**  
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Lagunitas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Lagunitas, La Libertad, Petén.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2042-43		

**BOSQUEJO**



 firma y Sello del Presidente de la OPF		 firma y Sello del Director del Centro Educativo Público	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------