


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	19/03/2024




Sustitución de puertas.





Sustitución de lamina para lamina troquelada aluzinc calibre 28




Sustitución de pintura interior.



Sustitución de capote de lamina para lámina troquelada.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público






**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2752-42	FECHA:	19/03/2024




Sustitución de piso cerámico.



Sustitución de lavamanos.




Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Sustitución de ventanas




Sustitución de baños.



Pintura en exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF










Firma y sello del Director Centro Educativo P...




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	19/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la D.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	19/03/2024



Sustitución de ventana de dirección.



Sustitución de ventana de dirección.



#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familiares

 
Firma y Sello Director Centro Educativo


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	19/03/2024



Sustitución de puertas de baños





Sustitución de puertas de cocina



Sustitución de puerta de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia de la Escuela Oficial de Parvulos	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---





REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FORMA 001-1/2013
 Versión: 11


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	19/03/2024




Sustitución de Pintura de baños Interior y exterior




Sustitución de Pintura de Interior y exterior de aulas




#VALORI
 Sustitución de Pintura Interior y exterior Muralla



Sustitución de Pintura interior y exterior de Cocina



Sustitución de Pintura Interior y exterior Muralla



Sustitución de Pintura interior y exterior de Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Escuela



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Estadio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2762-42	FECHA:	19/03/2024



Sustitución de piso interior de cocina




Sustitución de piso exterior



Sustitución de Piso del baño



Sustitución de piso interior de aulas



Sustitución de piso interior de aulas




Sustitución de piso interior de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

