



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRE-FOR-17
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Patón	MUNICIPIO	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E.O.D.P. Anexa a E.O.R.M Caserío Nuevo Paraíso	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Nuevo Paraíso, La Pista, Km. 66
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-05-3166-42	FECHA	




Foto1: Sustitución de puertas en servicios Sanitarios




Foto 2: Sustitución de puertas




Foto 3: Sustitución de inodoro




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y completar el número de hojas.

Aha Elizabeth Ramirez
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

