



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3344-45	FECHA:	25/06/2024




Foto1: Sustitucion de piso de torta de concreto por ceramica



Foto 2: Fabricacion e instalacion de ventanas balcón de metal



Foto 3: Fabricacion e instalacion de ventanas balcón de metal



Foto 4: Fabricacion e instalacion de porton de metal de ingreso



Foto 5: Reparacion de tubo HG y malla galvanizada



Foto 6: Reparacion de tubo HG y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dina Raquel Shitum

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

