




REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-POR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3449-43	FECHA:	23/05/2024




SUSTITUCIÓN INODORO




SUSTITUCIÓN DE BALCON



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL



REPARACION EN MURO DE CONTENSIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CP   Firma y sello del Director Centro Educativo  