

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO.	PETÉN	MUNICIPIO.	LA LIBERTAD.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.	CANTON EL CRUCE, ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-05-3450-43	FECHA	15/08/2024



SUSTITUCIÓN DE INODORO



SUSTITUCIÓN DE PILA DE 2 LAVADEROS



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING



SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público