



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD,
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL CRUCE, ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3450-43	FECHA:	28/08/2024



SUSTITUCIÓN DE INODORO



SUSTITUCIÓN DE PILA DE 2 LAVADEROS



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING



SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presupuesto en hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente del OPEF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público