

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nuevo Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3672-43	FECHA:	25/10/2024





Foto 6: Sustrición de plafoneras



Foto 7: Sustrición intrruptores dobles



Foto 8: Reparacion de cableado electrico



9: Sustrición de tomacorrientes dobles



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: sustitucion de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yessner Patricia Cruz Paguama
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nuevo Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3672-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 12: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 13: Sustitución tapadera sanitario



Foto 14: Sustitución inodoro



Foto 15: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 16: Instalación de azulejo en estufa rural




Foto 17:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yenner Patricia...

Firma y sello del Presidente de la OPF PADRES DE FAMILIA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

