



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ANDRES QUINTANA ROO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ZACULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3842-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMPARA DE 2X40



Foto 3: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



Foto 4: PINTURA EN MUROS, EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE INODORO



Foto 6: SUSTITUCION DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la DPP



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ANDRES QUINTANA ROO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ZACULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3842-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1100 LITROS




Foto 8:



Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

