



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ANDRES QUINTANA ROO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ZACULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3842-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMPARA DE 2X40



Foto 3: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



Foto 4: PINTURA EN MUROS, EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE INODORO



Foto 6: SUSTITUCION DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ZACULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3842-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1100 LITROS

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

