



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No. 399	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Valle Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-4096-45	FECHA:	21/03/2024



Foto 1: Proyecto de sustitución de láminas



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte (madera por metal)




Foto 3: Proyecto de sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Proyecto de pintura en muros interiores y exteriores




Foto 5:



Foto 6: Proyecto de instalación de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

