



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EBEN-EZER.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0012-43	FECHA:	25/09/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL POR METAL



MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL



SUSTITUCIÓN DE INODORO



SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 1,100 LITROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Edmundo Tux

Firma y sello del Presidente de la O...



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

