

SITUACIÓN DE FICENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Bo. San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-06-0013-45	FECHA	11/09/2024



Foto 1: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 2: Sustrucción de plafoneras



Foto 3: Sustrucción interruptores dobles



Foto 4: Sustrucción de flípones



Foto 5: Sustrucción de tablero de flípones



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.


*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la Comisión



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Bo. San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-06-0013-45	FECHA	11/09/2024



Foto 7: Sustrucción de puerta



Foto 8: Sustrucción de chapa



Foto 9: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 10: Mantenimiento a balcones de metal





Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: Sustrucción de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
