

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bo. San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0013-45	FECHA:	12/11/2024



Foto 7: Sustrucción de puerta



Foto 8: Sustrucción de chapa



Foto 9: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 10: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: Sustrucción de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Bo. San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-06-0013-45	FECHA:	12/11/2024



Foto1: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 2: Sustrucción de plafoneras



Foto 3: Sustrucción interruptores dobles



Foto 4: Sustrucción de flipones




Foto 5: Sustrucción de tablero de flipones



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

