



Negrita® REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA MARIA, ALDEA SAN JUAN DE DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0020-43	FECHA:	10/9/2024



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



MANTENIMIENTO EN BALCON DE METAL EN VENTANA



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCIÓN DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. **Barrio Santa María, San Francisco, Petén**

*Barbara Salas*

Firma y sello del Presidente



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

*H. Sánchez*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

Negrita\*REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA MARIA, ALDEA SAN JUAN DE DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0020-43	FECHA:	10/9/2024



SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



SUSTITUCIÓN DE MIGITORIOS



SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para analizar el número de hojas.  
Barrio Santa María, San Francisco, Petén

Barbara Salas



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

Firma y sello del Presidente de la

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público