

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CENTRO, SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0023-46	FECHA:	05 noviembre de 2024



Foto 1: Pintura en Muros Exteriores e Interiores



Foto 2: Servicios Sanitarios y sus Accesorios



Foto 3: Mezcladora lavamanos



Foto 4: Sustitución de Mingitorios



Foto 5: Mantenimiento de Porton



Foto 6: Reparación de Red de Drenaje y Red de Agua Potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CENTRO, SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0023-46	FECHA:	05 de noviembre de 2024



Foto 7: Reparación de Sistema Eléctrico



Foto 8: Reparación de piso de cemento.



Foto 9: Sustitución de depósito de agua de 1000 lt.



Foto 10: Sustitución bomba de agua



Foto 11. Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---