

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CENTRO, SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0023-46	FECHA:	26 de noviembre de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales en el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPD del INEEL



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CENTRO, SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0023-46	FECHA:	26 de noviembre de 2024



Foto 7: Reparación de Sistema Eléctrico



Foto 8: Reparación de piso de cemento.



Foto 9: Sustitución de depósito de agua de 1000 lt.



Foto 10: Sustitución bomba de agua



Foto 11: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

