



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN DE DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0024-45	FECHA:	12/11/2024



sustitución de lamina troquelada aluzinc calibre 26



sustitución de tubo PVC linea principal de drenaje aguas negras



sustitución de piso de torta de concreto



Reparación de muro de contención



sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



mantenimiento a marcos de aluminio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN DE DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0024-45	FECHA:	12/11/2024



sustitución de migitorios



sustitución de inodoros




sustitución de lavamanos



sustitución de balcon de metal en ventana



mantenimiento a puertas



sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Residente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

