



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, San Juan de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0118-43	FECHA:	15-05-2,024



Foto 1: Vista frontal del establecimiento educativo




Foto 2: Parte lateral derecho del establecimiento educativo




Foto 3: Parte posterior derecho del establecimiento educativo




Foto 4: Parte posterior izquierdo del establecimiento educativo




Foto 5: Parte posterior principal del establecimiento educativo



Foto 6: Parte frontal izquierdo del establecimiento educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Dioscarvicela Gutierrez Munoz*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo P...





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Profa. Enma Leticia Ochaeta Higueros de Góngora J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, San Juan de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0118-43	FECHA:	31-05-2,024




Foto 1: Sustitución de Cableado Eléctrico del Establecimiento.




Foto 2: Sustitución de Cableado Eléctrico en la parte superior del Establecimiento.




Foto 3: Sustitución de Cable eléctrico a la parte interior de las aulas del Establecimiento.



Foto 4: Sustitución de Cableado eléctrico de la parte posterior derecho del Establecimiento.




Foto 5: Sustitución de Cable Eléctrico en la parte lateral derecho del Establecimiento.




Foto 6: Sustitución de Cableado Eléctrico parte posterior izquierdo del Establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en las hojas.

*Enma Leticia Góngora Higueros*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

