

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. San Valentín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Valentín Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0119-43	FECHA:	11 de Abril de 2024



Foto1: Cambio de lámina de 4 aulas, 2 bodegas y 2 filas de baños.



Foto 2:



Foto 3: Cambio de estructura y lámina a un salón.



Foto 4:




Foto 5: Cambio de cableado eléctrico al salón




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bianca Aracely García Corado
Bianca Aracely García Corado



Angel Rafael Pirelo Ochoa
Angel Rafael Pirelo Ochoa

