



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Concordia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0121-46	FECHA:	17 de junio de 2024



Foto 1: Impermeabilización de Losa



Foto 2: Sustitución de Portón



Foto 3: Sustitución de techo



Foto 4: Sustitución de inodoros



Foto 5: Sustitución de mingitorios



Foto 6: Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Concordia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0121-46	FECHA:	17 de junio de 2024



Foto 7: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 8: Sustitución de lavamanos



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

