



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CRUZ, SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-2386-43	FECHA:	24/092024



Sustitucion de Inodoro



Sustitucion de Lavamanos



Fabricacion e instalacion de puertas de metal en baños



Fosa septica

Limpieza de fosa séptica



Sustitucion de tablero de flipones



Sustitucion de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rosalva Xicol Guzmán*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CRUZ, SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-2386-43	FECHA:	24/09/2024 /



Sustitucion de focos ahorradores



Sustitucion de plafoneras



Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Sustitucion de interruptores dobles



Sustitucion de tomacorrientes



Reparacion de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Resalta Xical Grey*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CRUZ, SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-2386-43	FECHA:	24/09/2024






Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal



Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitucion de capote de lamina, para lamina troquelada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público