

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3200-42	FECHA:	10 de Abril de 2,024



Foto1: Cubierta de Lámina



Foto 2: Reparacion cubierta de lámina



Foto 3: Estructura y Mantenimiento de techo



Foto 4: Estructura y mantenimiento del techo



Foto 5: Reparacion del Sistema Electrico



Foto 6: Reparacion del Sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a la finalización del número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Centro Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo

