

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3200-42	FECHA:	27/04/2024




Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: cubierta de lámina



Foto 3: Estructura y Mantenimiento de Techo



Foto 4: Estructura y mantenimiento de Techo



Foto 5: Reparación del Sistema Eléctrico



Foto 6: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

