

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3200-42	FECHA:	3 de Mayo de 2,024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Cubierta de Lámina



Foto 3: Estructura y mantenimiento del techo



Foto 4: Estructura y mantenimiento del techo



Foto 5: Reparacion del Sistema Electrico



Foto 6: Reparacion del Sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

 Firma y sello del Presidente		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---